


UNIS&F

# 10 volte SICUREZZA

## 7<sup>a</sup> edizione



I promotori dell'iniziativa

UNIS&F

fòrema  
LEARNING ECOSYSTEM

CENTRO  
EDILIZIA  
TREVISO  
FORMAZIONE - LAVORO - SICUREZZA

FEDERMANAGER  
TREVISO E BELLUNO

CONFINDUSTRIA  
VENETO EST  
Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso


CONFINDUSTRIA  
ALTO ADRIATICO

Con il contributo di:

CONTARINA  
SPA

Linde Material Handling  
Linde


# Troncatrice doppia - Troncatrici manuali per legno



# Sollevamento/movimentazione materiali





# Sollevamento/movimentazione materiali



PORTATA		PORTATA DELLE FUNI		PORTATA DELLE BRACHE		NORME DI SICUREZZA PER LA MANOVRA E L'USO DEI CARROPORTI E PARANCHI MINORITARI
Brache di funi di canapa		DI FIBRE TESSILI		DI FUNI METALLICHE		
<p>Tabella di portata in kg</p> <p>Tabella di portata in kg</p> <p>Tabella di portata in kg</p> <p>Tabella di portata in kg</p>						

# Sollevamento/movimentazione materiali



# Sollevamento/movimentazione materiali



# Sollevamento/movimentazione materiali




# Utilizzo non corretto delle scale





# Anche le piccole attrezzature provocano infortuni



Pressa da banco pneumatica utilizzata per la tranciatura dei dischi in neoprene

Pressa da banco pneumatica utilizzata per la tranciatura dei dischi in neoprene



Leva di comando azionata con la mano destra


Punzone in fase di tranciatura

# Stabilità e adeguata portata dei solai




# Stabilità - Posizione di fermo







# Stabilità delle strutture nelle operazioni di montaggio







# Assemblaggio di più macchine







# Operatività di un nuovo impianto



# Operatività di un nuovo impianto





Pedana mobile dove l'operatore sale per effettuare la reggiatura e/o saldatura dei nastri

Fotocellule di sicurezza che delimitano la zona pericolosa di avvolgitura





Nastri nella fase finale di avvolgitura in base alla lunghezza programmata


# Operatività di un nuovo impianto




# Operatività di un nuovo impianto



## Il selettore a chiave di esclusione sicurezze non manca mai!!!!



# Soluzione tecnica adottata



## Soluzione tecnica adottata





Durante l'operazione di saldatura/puntatura dei lembi, **avendo lasciato la pulsantiera, nessun comando può essere attivato dalla normali consolle di comando dell'impianto**

Con la predisposizione della pedana grigliata, l'accesso alla pedana mobile per eseguire la saldatura è reso più sicuro

05/12/2019 11:39



## Il selettore a chiave di esclusione sicurezze non manca mai!!!!



# Il selettore a chiave di esclusione sicurezze non manca mai!!!!





# Attrezzature non idonee e utilizzate non correttamente




# Mancato utilizzo dei DPI





# Corretto uso delle attrezzature di lavoro





# Marchiatura CE non sempre garanzia di sicurezza





# Attrezzature vetuste in agricoltura






# Prassi consolidate







# La sicurezza in edilizia





UNIS&F

# 10 volte **SICUREZZA** 7<sup>a</sup> edizione

**Grazie per l'attenzione**

